

## ■ Wskaźnik ulotu gazu SF<sub>6</sub>



Do szybkiego wykrywania małych ulotów gazu

3-033-R002

SF<sub>6</sub> Wskaźnik ulotu

Bezprzewodowe urządzenie akumulatorowe mierzy siedem poziomów czułości w krótkim czasie reakcji. Nawet po wykryciu duże wycieki urządzenie szybko wraca do pozycji zerowej.

SF<sub>6</sub> Wskaźnik ulotu jest łatwy w obsłudze jedną ręką. Wycieki gazu można łatwo wykryć za pomocą dobrze widocznego wyświetlacza LED lub dźwięku sygnał (można wyłączyć). Możliwa jest ciągła praca urządzenia.



- Szybki czas reakcji
- Szybki czas resetowania
- Wykrywanie ulotu do 5 g / rok
- Wygodne operowanie jedną ręką
- Zasilanie bateryjne (z kontrolą pojemności)
- Kompensacja temperaturowa

## ■ Wskaźnik ulotu gazu SF<sub>6</sub>



3-033-R002

**SF<sub>6</sub> Wskaźnik ulotu**

### Dane techniczne:

Wymiary: Szerokość 65 mm, Wysokość 229 mm, Długość 65 mm
Waga: z walizką i acesoriami: 560 g
Zasilanie: 2 x 1.5 V baterie alkaliczne C LR14 (brak w urządzeniu)
Zasada pomiaru: jonizacja wysokonapięciowa
Czułość: 5 g / rok
Temperatura pracy: 0 °C do +52 °C
Wilgotność otoczenia: do 90 % wilgotności względnej, nieskondensowane podczas pracy
Czas odpowiedzi T90: < 1s
Czas powrotu po pomiarze: 1 s
Wskazanie: 7 diod LED wskazujących zakres pomiarowy i sygnał dźwiękowy (możliwość wyłączenia)
Długość czujnika: 355 mm

### Wyposażenie standardowe:

Walizka transportowa
Zapasy czujnik
Instrukcja obsługi

### Opcjonalne wyposażenie za dodatkową opłatą:

Zapasy czujniki (3 szt.)	5002016
Zapasy walizka transportowa	5010354
Dodatkowa instrukcja obsługi	6-0004-R213

### Pakowanie:

Pakowanie dla 3-033-R002	6-0004-R039
--------------------------	-------------